

Job report

Metallockreparation av cylinder hos Shell Raffinaderi

Hos Shell Raffinaderi hade sprickor uppstått i en cylinder av gjutjärn på grund av frostsprängning. Vi reparerade med Metallockmetoden. Lås och skruv tätades med specialsilikon. Cylindern

provtrycktes för kontroll av täthet.

Reparationen, som utfördes i kundens verkstad, tog totalt ca 35 timmar.




Urborrning för metallocklås



Låsning av sprickorna



Tätning och fixering av sprickan



Klar för ytbehandling

Metallock Sweden AB

Box 1523 • 401 50 Göteborg

Telefon 031-707 13 00 • Fax 031-707 13 13 • 24-timmarsservice 070-527 96 98

info.ime@midroc.se • www.metallock.se

Metallock
Engineering

M MEMBER OF
MIDROC EUROPE